

Opel Corsa C - La spia motore si accende | HELLA

Opel Corsa C

Codice motore: Z10XE

Data di costruzione: 2001- 2003

La spia motore si accende

Codice di guasto: P1405

"Valvola di ricircolo gas di scarico - Segnale non plausibile"

Se su questo veicolo viene rilevato il suddetto difetto con il codice di guasto indicato, una possibile causa è una tensione di feedback non plausibile della valvola di ricircolo gas di scarico.

Info:

Per poter tollerare scostamenti maggiori della tensione della valvola di ricircolo gas di scarico, è possibile eseguire sulla centralina l'aggiornamento software del costruttore del veicolo.