

OPEL Corsa D - Con impianto di climatizzazione manuale | HELLA

OPEL

Corsa D

Model Year: 2007-2009

Con impianto di climatizzazione manuale

Mancato funzionamento del ventilatore dell'abitacolo

Se nei veicoli succitati si riscontra un guasto del ventilatore dell'abitacolo, la causa può essere ricercata in un connettore difettoso della resistenza in serie.

Sono interessati i veicoli con impianto di climatizzazione manuale e i seguenti n. di telaio:

fino a W0L0SDL6894298980 (stabilimento di Saragozza)

fino a W0L0SDL0896118216 (stabilimento di Eisenach)

Per rimediare a questo inconveniente procedere come segue:

- Smontare il cassetto portaoggetti
- Rimuovere il condotto di aerazione del vano piedi
- Estrarre il connettore dalla resistenza in serie
- Controllare il connettore tramite uno specchio
- Se il connettore risulta danneggiato: sostituire la resistenza in serie e utilizzare il kit di riparazione del connettore (entrambi reperibili presso il proprio concessionario)
- Eseguire un controllo di funzionalità
- Rimontare il condotto di aerazione e il cassetto portaoggetti