

Opel Corsa D - Vibrazioni e rumori | HELLA

Opel

Corsa D

Codice motore:

Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, Z13DTJ

Data di costruzione 2007 - 2011

Vibrazioni e rumori

sull'assale anteriore

Se viene rilevato il suddetto guasto, la causa potrebbe essere riconducibile alle pastiglie freno dell'assale anteriore montate nel primo equipaggiamento. Le vibrazioni o i rumori si verificano principalmente in caso di leggera frenata nella circolazione urbana.

In questo caso controllare le pastiglie freno nell'ambito della diagnosi e, se necessario, sostituirle.

Nota

In questo caso, per i dischi freno da 257 x 22 mm,

il costruttore del veicolo offre pastiglie freno modificate.

Codice OE: 93169254

Codice di riferimento HELLA: 8DB 355 012-831