

# **Peugeot 307 - Guasto della luce di posizione, della luce posteriore e della luce targa a sinistra | HELLA**

**Peugeot**

**307**

**Data di costruzione: fino al 13.05.2005**

**Veicoli a 3 e a 5 porte senza sistema di ausilio al parcheggio**

Guasto della luce di posizione, della luce posteriore e della luce targa a sinistra

(fusibile bruciato)

Su questi veicoli è possibile che il fascio cavi nella zona tra il paraurti e il supporto paraurti sia danneggiato. È inoltre possibile che il fusibile F22 nella scatola portafusibili / piastra portarelè del cruscotto sia bruciato.

Questo può provocare il guasto della luce di posizione, della luce posteriore e della luce targa.

La causa può essere un fascio cavi troppo lungo nella luce targa a destra.

In questo caso procedere come segue:

- Scoprire il cavo della luce targa
- Riparare il cavo danneggiato.
- Avvolgere il cavo della luce targa a destra in modo che la lunghezza sia uguale a quella del cavo della luce targa a sinistra.