



Audi A5 - Dieselroetfilter ernstig verzadigd

Data sheet

Manufacturer	Audi
Vehicle model	A5
Engine	3.0 TDI
Engine code	CKVC
Year of manufacture	2011 to 2017
Symptoms	Diesel particulate filter error message
Recommended HGS tool	megamacsX

Important safety information

**GegevensbladFabrikantAudiModelA5Motor3.0
TDIMotorcodeCKVCBouwjaar2011 tot
2017SymptoomFoutmelding
dieselroetfilterAanbevolen HGS-toolmegamacsX**

Belangrijke veiligheidsinstructies - De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid.

 Please note

Please always follow the repair instructions from the vehicle manufacturer when carrying out such work! This fault profile may also occur in other vehicle models with comparable equipment variants.