



Audi A5 - Storing van het SCR-systeem

Data sheet	
Manufacturer	Audi
Vehicle model	A5
Engine	3.0 TDI
Engine code	CKVC
Year of manufacture	2011 to 2017
Symptoms	Information on the malfunctioning of the SCR system in the instrument cluster
Recommended HGS tool	megamacsX

Important safety information

**GegevensbladFabrikantAudiModelA5Motor3.0
TDIMotorcodeCKVCBouwjaar2011 tot
2017SymptoomMelding van een storing van het SCR-
systeem in de instrumentengroepAanbevolen HGS-
toolmegamacsX**

Belangrijke veiligheidsinstructies De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid.

 Please note

Please always follow the repair instructions from the vehicle manufacturer when carrying out such work!