

BMW i3 (I01) - Geluiden in de buurt van de deuren | HELLA

BMW

i3 (I01)

Bouwjaar: 2013

Geluiden in de buurt van de deuren

In dit geval klaagt de klant over een onaangenaam krakend geluid bij het openen of sluiten van de deuren.


Foutopsporing:

Bij een nadere blik op het deurmechanisme bleek dat de bevestigingsschroef van het deurslot los was gekomen.

(kan eventueel alle deuren betreffen).

Oplossing:

- demonteer de bevestigingsschroef
- controleer het montagegat en de schroef op beschadigingen (schroefdraad, enz.) en repareer of vervang deze indien nodig
- draai de bevestigingsschroef vast met het door de voertuigfabrikant aangegeven koppel (22 Nm) (zie afbeelding)
- deze procedure herhalen voor alle deuren



-Bevestigingsschroef (ASA M8x22) OE-nr. 07147248803

Opgelet: elektrisch voertuig!

Hoogspanningscomponenten, er bestaat gevaar voor ongelukken en verwondingen (elektrische schokken)!