

Fiat Ducato 3 - Storing in de centrale vergrendeling | HELLA

Fiat

Ducato 3

Type 250

Bouwjaar: 2006 – 2011

Alle modellen met schuifdeur

Storing in de centrale vergrendeling

Wordt bij deze voertuigen een storing in de centrale vergrendeling gemeld, kan dit te maken hebben met een verkeerde positionering of het klemmen van de aanslagpen in de schuifdeurcontactplaat in de C-stijl. (Zie afbeelding).

In dat geval raden we aan als volgt te werk te gaan:

1. Schuifdeurcontactplaat uitbouwen.
2. Contactpen voor herkenning van de vergrendeling van de schuifdeur controleren en evt. gangbaar maken. De aanslagpen moet na meerdere bedieningen soepel bewegen en volledig uit de plaat steken.
3. Schuifdeurcontactplaat inbouwen.
4. Aansluitend het contracontact in de schuifdeur op elektrische doorgang en mechanische functie controleren. Indien nodig de contactvlakken reinigen.
5. Schuifdeur sluiten en centrale vergrendeling op werking controleren.

Opmerking:

Verder kunnen de hierboven genoemde gebreken andere klachten veroorzaken.

- Binnenverlichting blijft branden.
- Deuropeningscontrolelampje op het instrumentenpaneel gaat branden.

img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/
bi_nl_electrics_fiat_ducato_zentralverriegelung001.jpg" alt="" class="img-responsive
withoutBorder" />

