

Ford Transit - Condenswaterlekkage in de voetenruimte / het interieur | HELLA

Ford

Transit met aircosysteem vanaf bouwjaar 08-1994 - 2000

Condenswaterlekkage in de voetenruimte / het interieur

Bij enkele van de bovenstaande voertuigen met aircosysteem kan het voorkomen dat bij ingeschakeld aircosysteem condenswater lekt in de voetenruimte / het interieur en wordt meegenomen door de luchtstroom van de aanjager.

Om dit probleem te verhelpen, biedt Ford een opvangbak met afvoer, die wordt gemonteerd onder de verwarming.

Hiervoor wordt de schakelpook uitgebouwd en de vloerbedekking bij de schakelpook losgemaakt. De opvangbak tussen de bodemplaat en de verwarmingsbehuizing in de juiste inbouwpositie plaatsen. Daarna de boring in de opvangbak overnemen in de bodemplaat en op een voldoende grote diameter voor de rubbertule opboren. De boring voorzien van corrosiebescherming, rubbertule plaatsen en de vloerbedekking aanbrengen. Een bijpassend gat in de vloerbedekking snijden en de bijbehorende afvoerslang door de rubbertule aansluiten op de afvoeraansluiting van de opvangbak. Schakelpook weer inbouwen.

Opmerking:

De benodigde reserveonderdelen, zoals de opvangbak, rubbertule en afvoerslang kunt u bestellen bij de Ford-dealer.