



MCC Smart (451) - Het interieurfilter vervangen

Gegevensblad

Fabrikant	MCC
Voertuigmodel	Smart (451)
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2007 - 2015
Symptoom	Vervanging van het interieurfilter



Vervanging van het interieur-/stuifmeelfilter

In de Smart 451 wordt het interieur-/pollenfilter vanuit de voetenruimte van de bestuurder vervangen.

Om het deksel van de verdamper-/verwarmingskast te bereiken, moet met de hand achter het gas- en rempedaal worden gereikt.

Het deksel kan nu worden verwijderd (losgeklikt) en het filter kan er naar links toe worden uitgetrokken.

Nieuw filter plaatsen (op inbouwpositie letten) en deksel terugplaatsen/sluiten.

