

Mazda 3, 6, CX-7 - Motor slaat af tijdens het rijden | HELLA

Mazda

3 (BL)

6 (GH)

CX-7 (ER)

Motorcode: R2AA (2,2 MZR-CD)

Cruisecontrol werkt niet,

motor slaat af tijdens het rijden

Als bij de bovengenoemde voertuigen de motor tijdens het rijden afslaat, kan dat op een defecte nokkenassensor wijzen. Bovendien werkt de cruisecontrol niet, licht het motorcontrolelampje op en werken de snelheidsmeter en/of de toerenteller niet.

In het motorregelapparaat is de volgende storingscode opgeslagen:

- P0341, betekenis:

Nokkenasstandsensor A, cilinderrij 1,

sensor/pulsgever los, luchtspleet, kabelboom.

Om dit probleem te verhelpen, moeten de nokkenassensor evenals de voedingsleiding tussen de sensor en het motorregelapparaat op onderbreking en kortsluiting worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.