



Mercedes E-Klasse W211 - Geluiden bij het starten en het schakelen van vooruit naar achteruit

Gegevensblad	
Fabrikant	Mercedes
Voertuigmodel	E-Klasse W211
Motor	Alles
Bouwjaar	2002 - 2010
Symptoom	Geluiden bij het starten



Geluiden van de achterkant van de auto bij het starten

Bij bovengenoemde auto's kunnen niet-specifieke, bonkende of klikkende geluiden uit de buurt van de achterkant van de auto komen. Deze zijn vooral merkbaar bij het weggrijpen of bij het overschakelen van vooruit naar achteruit. Een te grote speling tussen het achterwiellager en de aandrijftras is een mogelijke oorzaak. In dit geval kan als volgt te werk worden gegaan:

- Aandrijftrasverbinding van de achterwielnaaf demonteren (zo nodig ook aandrijftras demonteren)
- Contactvlakken van aandrijftrasverbinding en wiellager (wielnaaf) reinigen
- Speciale lak (A0009890152) op het contactoppervlak van de aandrijftras aanbrengen en minstens 1 uur laten drogen
- Aandrijftras monteren, daarbij een nieuwe bevestigingsmoer gebruiken en de aandraaispecificaties in acht nemen
- Testrit uitvoeren

Instructie

Er wordt aanbevolen de maatregel aan beide zijden van de auto uit te voeren.

