

Lancia Ypsilon - Aircosysteem / weergave buitentemperatuur | HELLA

Lancia

Ypsilon

Bouwjaar: 2003 - 2011

Aircosysteem / weergave buitentemperatuur

Bij de hierboven genoemde voertuigen kan de weergave van de buitentemperatuur uitvallen. Dit heeft invloed op de besturing van het aircosysteem.

De buitentemperatuursensor bevindt zich in de linker voertuigspiegel (afbeelding). Door een kabelbreuk in de spiegel kan de temperatuurweergave uitvallen.

Dit leidt tot problemen bij de regeling het aircosysteem.

Om dit te verhelpen, moet als volgt te werk worden gaan:

- Verwijder de achterste spiegelkap.
- Demonteer de servomotor.
- Verwijder de spiegelafdekking.
- Demonteer de spiegelbehuizing.
- Zoek de beschadigde plek van de kabelbundel en repareer deze.
- Voer een functiecontrole uit.
- Zet de spiegel in elkaar.

