

Mazda 3 (BK) - Waterinsijpeling in het interieur van de auto | HELLA

Mazda

3 (BK)

Bouwjaar: 2003 - 2008

Chassisnummer: tot JMZ BK XXXX 704427

Waterlekkage in het interieur van het voertuig

Via de condenswaterafvoer kan bij bovengenoemde voertuigen water in de voetruimte van de passagier terechtkomen.

Door middel van een visuele inspectie moet worden vastgesteld vanuit welke zone het water in de voetruimte binnendringt.

Hiervoor kan het nodig zijn om diverse bekledingen en/of afdekkingen te verwijderen. Technische documentatie van de voertuigfabrikant kan hierbij nuttig zijn.

Om dit te verhelpen, kan de afvoerslang (tekening, pos. 8) worden vervangen door een aangepaste versie.

