

Opel Astra-H - otor oververhit / defecte thermostaat | HELLA

Opel

Astra-H

Modeljaar: 2009 - 2010

Motor: Z16XEP+Z16XER+Z18XER+A16XER+A18XE

Motor oververhit / defecte thermostaat

Bij bovenstaande voertuigen kan de motor oververhit raken door een defecte koelvloeistofthermostaat.

Door microscheurtjes in het thermostaathuis is het mogelijk dat de wasvulling weglekt en de thermostaat niet meer opent. Dit kan in extreme gevallen leiden tot motorschade.

Door de fabrikant is vanaf het volgende chassisnr. al vanuitbr /> de fabriek een verbeterde thermostaat ingebouwd:

Fabriek Ellesmere Port, VIN: W0L0AHL4898064174

Fabriek Antwerpen, VIN: W0L0AHL3595075590

Fabriek Bochum, VIN: W0L0AHL4892123247