

Citroen Berlingo - Awaria przyrządu wielofunkcyjnego | HELLA

Citroen

Citroen Berlingo

Rok produkcji: 2005 - 2011

W wymienionych pojazdach może dojść do awarii przyrządu wielofunkcyjnego i/lub awarii sygnału dźwiękowego (klaksonu). W niektórych pojazdach przyczyną może być uszkodzenie wiązki kablowej wyłącznika pedału hamowania, który może się przecierać w wyniku niekorzystnego umiejscowienia przy wale kierownicy.

Aby rozwiązać problem, należy sprawdzić wiązkę kablową i naprawić uszkodzone izolacje kabli przy użyciu zestawu naprawczego. Dodatkowo założyć odpowiednią osłonkę ochronną i przymocować wiązkę kablową od nowa.

W razie potrzeby wymienić wiązkę kablową; należy pamiętać o tym, że wiąże się to ze znacznym nakładem pracy.

Na koniec sprawdzić funkcjonowanie.