



Citroen C3 – Świeci się lampka kontrolna silnika i wentylator chłodnicy pracuje bez przerwy

Karta katalogowa	
Producent	Citroen
Model pojazdu	C3
Silnik	benzyna 1,4l
Kod silnika	8FP
Rok produkcji	Od 2009
Objawy	Wentylator chłodnicy pracuje bez przerwy Świeci się lampka kontrolna silnika Kody błędów: P0598, P023B, P0947

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Kody błędu P0598, P023B, P0947 przy pracującym bez przerwy wentylatorze chłodnicy

Jeśli w wyżej wymienionych modelach na tablicy rozdzielczej pojawi się komunikat „Przegrzanie silnika”, to jedną z przyczyn może być uszkodzona grzałka odsysania oparów oleju. Uszkodzenie grzałki spowoduje przepalenie bezpiecznika F5. Wszystkie elementy podane w kodach błędów są chronione przez ten bezpiecznik, co prowadzi do odpowiednich błędów. W takim przypadku należy wymontować i wymienić uszkodzoną grzałkę. Następnie wymienić bezpiecznik i skasować pamięć błędów.

Wskazówka

Grzałka odsysania oparów oleju jest potrzebna zazwyczaj tylko w bardzo zimnych regionach i można ją wyłączyć w cieplejszych regionach geograficznych poprzez odłączenie wtyczki elektrycznej. Nie powoduje to zapisania błędów w pamięci ani usterek.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.