

Opel Astra J GTC - Odgłosy w strefie podsufitki | HELLA

Opel

Astra J GTC

Rok produkcji: 2012

Numer nadwozia_ CG000001 – CG107856

Odgłosy w strefie podsufitki

W wyżej wymienionych pojazdach reklamowane są odgłosy w strefie podsufitki.

Przyczyną powstawania tych odgłosów mogą być zatrzaski użyte jako pomocnicze elementy montażowe panoramicznej szyby przedniej (rysunek 1).

Zatrzaski te mogą się otwierać pod wpływem ciepła, np. nasłonecznienia.

W celu rozwiązania problemu należy postępować w następujący sposób.

- Wymontować podsufitkę zgodnie z opisem zawartym w instrukcji naprawczej producenta pojazdu.
 - Ostrożnie otworzyć zatrzaski (rysunek 2, pozycja 1) przy użyciu plastikowego klina (rysunek 2, pozycja 2) i wyjąć je.
- u>Uwaga, nie używać ostrych narzędzi!/u>
- W razie potrzeby można odgiąć zaczepy mocujące (rysunek 2, pozycja 3) w dół.
 - Zamontować podsufitkę zgodnie z opisem zawartym w instrukcji naprawczej producenta pojazdu.

Od dnia 29.08.2012 r. wadliwe zatrzaski nie są już stosowane przez producenta.



Rysunek 1



Rysunek 2