

Opel Corsa-D - Przednie klocki hamulcowe | HELLA

Opel

Corsa-D


Rok produkcji 2007

Silnik: Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, Z13DTJ


Przednie klocki hamulcowe

Piszczenie podczas hamowania

Jeśli powyższy objaw nie jest spowodowany widocznym uszkodzeniem hamulca koła, przyczyną może być niewystarczające rozdzielenie klocka hamulcowego i zacisku hamulca. W celu poprawy komfortu jazdy producent zaczął montować w tłoczku (A) zacisku hamulca tzw. osłonki.



Hinweis



B