



## VW Passat – Odgłosy stukania we wnętrzu

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Karta katalogowa |                             |
| Producent        | VW                          |
| Model pojazdu    | Passat                      |
| Silnik           | 1.6 TDI                     |
| Kod silnika      | DCXA                        |
| Rok produkcji    | 2014 do 2018                |
| Objawy           | Odgłosy stukania we wnętrzu |

 **Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa**

### Odgłosy stukania dochodzące z okolicy przednich foteli

W podanym powyżej modelu samochodu podczas jazdy w kabinie może być słychać uciążliwe odgłosy stukania. Odgłosy te pojawiają się zwłaszcza podczas jazdy po nierównościach i dochodzą z okolicy przednich foteli.

W ramach diagnostyki należy najpierw przeprowadzić jazdę próbną, aby sprawdzić, czy hasmo można jednoznacznie zlokalizować w okolicy przednich zagłówków. Jeśli odgłosy dochodzą z obszaru foteli, przyczyną jest często nieprawidłowe ustawienie zagłówka. Problem dotyczy prawej prowadnicy zagłówka na obu przednich fotelach, patrz w kierunku jazdy (patrz zdjęcie). Tolerancje produkcyjne lub zużycie wynikające z właściwości materiału mogą powodować luz w prowadnicy, co z kolei prowadzi do pojawienia się odgłosów grzechotania lub stukania w zagłówku podczas jazdy.

W celu usunięcia usterki należy wymienić prowadnice zagłówków w fotelach zgodnie z zaleceniami producenta. Po wymianie przeprowadzić ponownie jazdę próbną, aby upewnić się, odgłosy ustąpiły. Wskazówka: Dla waszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych

użytkowników dróg, jazdy testowe i próbné musz# by# zawsze przeprowadzane z drug# osob# (kierowc#).

### Wskazówka

Przestrzega# instrukcji konserwacji i napraw producenta pojazdu!

Usterka ta mo#e wyst#powa# równie# w innych modelach o takim samym wyposa#eniu.



Przykładowy widok prawej prowadnicy zagłówka fotela przedniego. W tym obszarze luz w prowadnicy mo#e powodowa# odgłosy stukania.