



Audi A5 — Avaria do sistema SCR

Data sheet

Manufacturer	Audi
Vehicle model	A5
Engine	3.0 TDI
Engine code	CKVC
Year of manufacture	2011 to 2017
Symptoms	Information on the malfunctioning of the SCR system in the instrument cluster
Recommended HGS tool	megamacsX

i Important safety information

Ficha técnica**Fabricante****Audi****Modelo****A5****Motor****3.0 TDI****Código do motor****CKVC****Ano de fabrico****2011 até 2017****Sintoma****Aviso relativo a uma avaria do sistema SCR no painel de instrumentos combinado****Ferramenta HGS recomendada****megamacsX**

Aviso de segurança importante As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela Hella, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado.

 **Please note**

Please always follow the repair instructions from the vehicle manufacturer when carrying out such work!