BMW 1 Serisi - Klima sistemi kapal#yken olu#an u#ultu sesi

Veri sayfas#	
Üretici	BMW
Araç modeli	1 Serisi (F40)
Motor	Anahtars#z sistemi olmayan tüm modeller
Model y#l#	2019 -
Belirti	U#ultu sesi

Klima sistemi kapal#yken olu#an u#ultu

Motor rölantide çal###yorsa, klima sistemi kapat#ld###nda motor bölmesinden u#ultu #eklinde sesler gelebilir. Bu sesler klima kompresöründen kaynaklan#yor olabilir.shy />

Kompresörü de#i#tirmeden önce, akü voltaj#, kompresörün voltaj beslemesi ve do#ru so#utucu madde miktar# veya sistemin bas#nçlar# kontrol edilmelidir.