Citroën C3 - Sol sis far# sürekli yan#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Citroën
Araç modeli	C3
Motor	Tüm modeller
Model y#l#	2016'den itibaren
Belirti	Sis far# sürekli yan#yor

Citroën C3'de sol sis far# daima yan#yor

Yukar#da bahsedilen araçlarda, sol sis far#n#n sürekli yanmas# söz konusu olabilir. Çok i#levli kontrol ünitesinde hata kodu A98F (Sol sis far# hatas#) kay#tl#.

Sebep olarak motor bölmesindeki bir sigorta kutusu (Röle plakas# 1) söz konusu olabilir.

Sorunu gidermek için a#a##daki yöntem izlenmelidir:

- Konta## kapat#n
- 10 dakika bekleyin
- Akünün #asi kablosunu ç#kar#n
- Ortadaki 28 PIN'li çoklu fi#i sigorta kutusundan çekin
- Akünün #asi kablosunu ba#lay#n
- Konta## aç#n

Sis lambas# art#k yanm#yorsa sigorta kutusu dahilinde bir hata söz konusudur. Do#ru fonksiyonu tekrar sa#lamak için sigorta kutusunun yenilenmesi gerekmektedir.