



Mini R57 Cooper S - Ayd#nlatma ar#zas#

Veri sayfas#

Üretici

Mini

Araç modeli

R57 Cooper S

Belirti

Ara s#ra ortaya ç#kan ayd#nlatma ar#zas#
hata mesaj#



Ara s#ra ortaya ç#kan hata mesaj# – Ayd#nlatma ar#zas#

Yukar#da belirtilen araç serilerinde, arka lambalardaki bir ampulün ar#zaland###n# gösteren bir hata mesaj# aniden belirebilir. Bu seri, kontak aç#ld#ktan sonra ampullerin durumunu kontrol eden bir kendi kendine te#his fonksiyonuna sahiptir. Bu nedenle, ayd#nlatma aç#ld#ktan ve görsel i#lev testi yap#ld#ktan sonra araç ayd#nlatmas#nda herhangi bir anormallik görülmemesi mümkündür.

Bunun olas# bir nedeni, ampul ta##y#c#lar#n elektrik kablolar#ndaki bir geçi# hatas# olabilir. Bir ar#za te#his cihaz# yard#m#yla ve hata belle#ini okuyarak, hata mesaj#ndan hangi ayd#nlatma ekipman#n#n sorumlu oldu#unu belirlemek genellikle mümkündür. Hata belle#inde arka lambalarda bir ayd#nlatma ar#zas# tespit edilmi#se, arka lambalar#n iki ampul ta##y#c#s#na özel dikkat gösterilmelidir. Bu, ampul duyunun azalan yay kuvveti nedeniyle ampul ta##y#c# ile ampul duyu aras#nda temas sorunlar#na yol açabilir. Bu, ampul ta##y#c#n#n ve soketin termik deformasyonuna neden olur.

Bir hata durumunda arka lambalar#n ampul ta##y#c#lar# kontrol edilmelidir. Bunun için a#a##daki gibi hareket edilmelidir:br/> - Kontak# kapat#nbr/> - Arka lamban#n kapa##n# plastik bir kama yard#m#yla dikkatlice mandallardan tamamen ay#r#nbr/> - Üç Torx viday# gev#etinbr/> - Arka lambay# dikkatlice sürü# yönünün tersine yan panelden ç#kar#n (Not: Gerekirse, bagaj bölmesinden tutma kulaklar#n# (#ekil A) birlikte bast#r#n; bu i#lem sökmeyi kolayla#t#r#r)br/> -

Fi# ba#lant#s#n#n#n kilitleme kula##n# bast#r#n ve fi# ba#lant#s#n#n ay#r#n#r# - Ampul duyunu saat yönünün tersine çevirin, duyu ç#kar#n#r# - Tutma t#rnaklar#n#n kilidini açarak ampul ta##y#c#s#n#n arka lambadan ay#r#n#n

Ampul ta##y#c# ve etkilenen ampullerin duylar# temas sorunlar# aç#s#ndan kontrol edilmelidir. Etkilenen ampul ta##y#c#s#nda termik a##r# yükler görülürse, ampul ta##y#c#, ampul duyu ve ampul de#i#tirilmelidir. Bu bilgiler di#er araç serileri için de geçerli olabilir.



NOT

Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# her zaman dikkate al#n!









