



## Opel Corsa E - Düz ileri sürü# engelleniyor: Araç bir yana do#ru çekiyor

Veri sayfas#	
Üretici	Opel
Araç modeli	Corsa E
Motor	Tüm modeller
Model y#l#	2014 - 2019
Belirti	Araç bir tarafa çekiyor



### Araç bir tarafa çekiyor

Yukar#da belirtilen araçlarda, direksiyon simidi düz ileri konumda olmas#na ra#men araç bir tarafa do#ru çekebilir.

Genellikle, mant#kl# olan ancak ba#a#ya ula#mayan a#a##daki önlemler zaten al#nm##t#r:

- Lastik bas#nc# kontrol edildi
- Aks parçalar#/aks süspansiyonu kontrol edildi (mafsal/yatak bo#lu#u; yay k#r#l#m##, amortisör ar#zal# vb.)
- Tekerlekler de#i#tirildi
- Tekerlek aç#s# ölçümü yap#ld#
- Hata belle#i okundu (herhangi bir hata kay#tl# de#il)

Bunu düzeltmek için direksiyon aç# sensörü bir ar#za te#his cihaz# kullan#larak yeniden kalibre edilebilir. Deneyimler, arac#n daha sonra tekrar düz ilerledi#ini göstermi#tir.

