



## Opel Insignia - Yk alt#nda zay#f h#zlanma davran###

Veri sayfas#	
retici	Opel
Ara modeli	Insignia A
Motor	1,6i 16V
Motor kodu	A16 LET
Model y#l#	2009 - 2013
VIN	91008178 - C1056226
Belirti	Yk alt#nda zay#f h#zlanma davran###



## Gaz verirken kt h#zlanma davran### - ancak kaydedilen hata kodu yok

Yukar#da belirtilen kusur tespit edilirse, bu durum motor kontrol nitesindeki bir yaz#l#m hatas# ile ilgili olabilir. Ar#za arama ve motor kontrol nitesi ar#za te#hisi kapsam#nda sorunun kayna## olarak ba#ka kusurlar tespit edilemiyorsa,br/> motor kontrol nitesi iin bir yaz#l#m gncellemesinin mevcut olup olmad### kontrol edilmelidir.br/>br/> Yaz#l#m gncellemesi, rne#in Hella-Gutmann macsRemote Services veya Mega-Macs Serisinden PassThru zelliqli bir ar#za te#his cihaz# arac#l###yla gerekle#tirilebilir. Ayr#ca, ara reticisinin online portal#na kay#tl# eri#im gereklidir. Uygun ekipman#n mevcut olmamas# durumunda, yetkili bir servise ba#vurun.

**UYARI**

Bu kusur, benzer tip motorlara sahip di#er modellerde de ortaya ç#kabilir.

Bu ba#lamda, l#tfen her zaman araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# dikkate al#n!