



# BULLETIN

## Renault, Citroen, Peugeot Alle modeller med tromlebremser



**Dårlig bremsevirkning for drifts- og  
parkeringsbremse.**

**Funktionsfejl i den automatiske  
justeringsmekanisme på baghjulenes  
tromlebremser.**

Hvis en af ovennævnte fejl forekommer på en af disse modeller, kan årsagen være en lodret monteret låseklemme på bremsebakken (billede 1).

Den nederste bremsebakkefjeder trykker på låseklemmen og hindrer dermed justeringselementets bevægelse. Det kan også forekomme, at fortandingen kammer over ved justeringsproceduren, og at den dermed beskadiges. I så fald skal låseklemmens placering korrigeres.

Når låseklemmen sidder vandret (billede 2) kan bremsebakkefjederen bevæge sig frit, således at også justeringsmekanismen fungerer korrekt.



### Information

Følg i denne sammenhæng de generelle forskrifter for af- og påmontering af tromlebremser og evt. specielle monteringsforskrifter fra producenten af bremsebelægningerne hhv. bilfabrikanten.