



## **Opel Astra G      produktionsår 2003 – 2004 Zafira      produktionsår 2003 – 2004 Vectra C    produktionsår 2002 – 2004 Signum     produktionsår 2002 - 2004 Med motorerne Y20DTH / Y22DTR**

### **Funktionsfejl for AGR-ventil**

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt forbindelse. Der gemmes fejlkode P 0400 (C) og /eller fejlkode P 0400 (9). Desuden skifter bilen over til nøddrift.

I så fald skal en elektrisk kontakt på AGR-ventilen afbrydes.

#### **Bemærk:**

På Astra G og Zafira skal AGR-ventilen afmonteres.

Afhjælpingen foretages på følgende måde:

- Klip ledningen (0,5 / grå-sort), der fører fra stikplads 4 på den elektriske AGR-ventil til tilslutning 19 på pumpenventilen, over. Klip ledningen over ca. 20 mm bag ved stikket fra AGR-ventilen (se fig. 1). Pumpestikket må under ingen omstændigheder løsnes.
- Derefter isoleres ledningsenderne vandtæt, og fastgøres med isolérbånd til ledningsnettet (se fig. 2).
- Slet fejlhukommelsen, og kontrollér, at systemet fungerer korrekt.




Fig. 1




Fig. 2