



Peugeot 306 Fra produktionsår 02.1996

Airbaglampe lyser

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være defekte stikforbindelser på ledningsnettet til airbag/sikkerhedssele. Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Ledningsnettets stikforbindelser befinder sig under sædet.
- Løsn selestrammerledningens stikforbindelse (orange) (se fig.1, punkt 2).
- Løsn sideairbagledningens stikforbindelse (se fig. 1, punkt 3).




Abb. 1

- Klip stikkene af ledningerne.
- Afisolér alle ledninger ca. 15mm.
- Træk krympeslanger over ledningerne (se fig. 2, punkt 4).



- Forbind nu ledningerne med specielle ledningssamlere (fås hos bilproducenten).




Abb. 2

- Skyd derefter krympeslangerne ind over ledningssamlerne, og krymp dem med en føntørrer.
- Fastgør de to ledninger under sædet med kabelbindere (s.e fig. 3 punkt 1).




Abb. 3

Arbejdet skal udføres på begge sæder.
Slet derefter fejlhukommelsen.



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	19. juni 2006	3-3
-------------------------------------	---------------	-----