



Opel Astra G, Zafira, Vectra B, Corsa C årgang 2001

Opel Meriva, Vectra C, årgang 2003 med motorerne Z18XE, Z18EL, Z18XEL

Uregelmæssig motorgang og dårlig gasoptagelse - motor går ud

Problemet kan skyldes et tilsmudset gasspjældshus. Desuden kan der også konstateres øget tomgang samt fejlkoderne P1525, P1526, P1550, P1555. Tilsmudsningen gør, at gasspjældet ikke mere lukker helt til. I så fald skal du gøre således:

- Afmonter motorafdækning og indsugningsslange. Afbryd de elektriske forbindelser til huset.
- Afmonter gasspjældshuset.
- Åbn gasspjældet med hånden.
- Rens gasspjældet og husets væg med en ren klud. Brug et velegnet rensmiddel.
- Flyt gasspjældet frem og tilbage med hånden et par gange.
- Kontroller, at komponenterne er gjort ordentligt rent, gentag om nødvendigt.
- Monter gasspjældshuset med en ny pakning.
- Genmonter komponenterne i omvendt rækkefølge.
- Adaptionsværdier for gasspjældpositionsføleren skal genindlæres ved at slutte tændingen til i mindst 5 sek.

Bulletin