



Alfa 156

Alle Modelle

Abdeckung des Sicherungskasten löst sich.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Abdeckung des Sicherungskasten sich löst, ist eine mögliche Ursache die mangelnde Spannkraft der Halteklemmen. Um das Problem zu beseitigen, muss eine geänderte Abdeckung mit einer Halteschraube (Bild 1) eingebaut werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Alte Abdeckung entfernen.
- Kunststoffscheibe von der Halteschraube der neuen Abdeckung abnehmen und die Schraube heraus ziehen (Bild 2).
- Abdeckung einbauen und durch das Loch der Halteschraube eine Markierung am Armaturenbrett anbringen.
- Abdeckung wieder abnehmen und bei der Markierung ein 8 mm Loch ins Armaturenbrett bohren.
- Metallklammer mit Gewinde über der Bohrung anbringen (Bild 3).
- Halteschraube und Kunststoffscheibe wieder in die Abdeckung einsetzen und die Abdeckung einbauen.
- Halteschraube festdrehen.



Bild 1

Schraube mit
KunststoffscheibeMetallklammer mit
Gewinde

Bild 2

Bild 3

Blitz-Info

