



Opel Vectra B

Año de fabricación: 1996 hasta 06/1997

Mal funcionamiento de la radio

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un mal funcionamiento de los sistemas de radio con teclas a distancia. Éste se manifiesta de la siguiente manera:

- Al accionar la tecla a distancia de la radio "Búsqueda de emisora", aumenta el volumen.
- Al accionar la tecla a distancia "Aumentar volumen", se reduce el volumen
- La tecla de conmutación "Radio/Casete" no funciona.

El fallo puede radicar en unidades de accionamiento a distancia defectuosas. Éstas deberán ser sustituidas en caso de reclamación.

Las unidades de accionamiento a distancia fabricadas a partir del 03.06.1997 o con código de color azul o verde (el código se encuentra en la cara inferior) ya han sido modificadas y pueden ser excluidas casi siempre como causa del fallo.

Boletín informativo

