



## Volvo V70 Combi fabricación hasta 2000

### Sustitución de lámparas en la parte superior del piloto trasero.

Para sustituir las lámparas en la parte superior del piloto trasero es preciso desmontar la cubierta del altavoz y el altavoz. Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Soltar el clip que une la cubierta al altavoz (imagen 1).
- Retirar los dos dispositivos de retención rojos (imagen 2) de la fijación del altavoz.
- Desenganchar los ganchos inferiores del soporte del altavoz y extraer el soporte del altavoz hacia abajo (imagen 3).
- Soltar el clip del portalámparas (imagen 4).
- Sustituir la lámpara, comprobar su funcionamiento
- Montar de nuevo las piezas en el orden inverso al desmontaje.



Imagen 1




Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4