



INFO VÉHICULE

Alfa Romeo Type 147 Tous modèles

Bruits parasites provenant du frein arrière Usure unilatérale Mauvais fonctionnement du frein à main

En cas de détection du défaut susnommé, un câble de frein à main grippé ou bloqué peut être en cause. Un manchon de protection anti-poussière défectueux (illustration) ou une gaine de câble endommagée a pour effet que de l'humidité ou des particules pénètre dans le câble Bowden. De la rouille ou des dégâts à l'intérieur de la gaine provoque le blocage du câble de frein à main. Le levier de l'étrier de frein ne parvient pas à retourner à sa position finale, ce qui a pour conséquence que la plaquette de frein frotte légèrement contre le disque de frein. En roulant, ce frottement créé des bruits désagréables et use en même temps les plaquettes et les disques de frein. Dans ce cas, contrôler le câble de frein et, si nécessaire, le remplacer. Si à cette occasion les plaquettes et les disques de frein avaient été endommagés, il est conseillé de les remplacer également.



Remarque

Ce type de défaut peut également survenir sur d'autres modèles Alfa Romeo équipés du même système de freinage.