



## **OPEL**

**Vectra B de 1996 à 2000**

**Zafira de 1999 à 2000**

**Astra G de 1998 à 1999**

**avec code moteur : X18XE1, X16SZR**

**Le moteur fonctionne par saccades,  
code défaut P0400 / P1405**

### Problème :

Le moteur fonctionne par saccades à vitesse constante (40-80 km/h), en accélération jusqu'à 3000 min<sup>-1</sup> ou en décélération.

### Cause :

Un défaut de vanne de recyclage des gaz d'échappement (vanne EGR) peut en être la cause. Le code défaut P0400 (taux de recyclage des gaz d'échappement) ou P1405 (vanne EGR, dysfonctionnement) est enregistré dans la mémoire des défauts. Les symptômes ci-dessus surviennent en particulier sur les vannes EGR Delphi suivantes :

N° pièce : 98055

Date de production : 1995, 1996, 1997, 1998,

01. jusqu'au 242ème jour inclus de 1999

### Identification :


N° pièce : (Pos.1)

Date de production : (Pos.2)

Chiffres 1-3 = jour

Chiffre 4 = année

Chiffre 5 = sans objet



### Résolution du problème :

Si les critères ci-dessus sont respectés et si le raccordement électrique de la vanne EGR est correct, il faut changer la vanne et effacer la mémoire des défauts.

Info véhicule



**Service Partner**

