Opel
Astra G, data di costruzione 2003 – 2004
Zafira, data di costruzione 2003 – 2004
Vectra C, data di costruzione 2002 – 2004
Signum data di costruzione 2002 – 2004
Con i motori Y20DTH / Y20DTR

Malfunzionamento della valvola EGR

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un contatto guasto. Vengono anche memorizzati il codice di guasto P 0400 (C) e/o il codice di guasto P 0400 (9). Il veicolo, inoltre, entra in funzionamento d'emergenza.

In questo caso si deve tagliar via un contatto elettrico sulla valvola EGR.

Nota:
Sulla Astra G e sulla Zafira si deve smontare la valvola EGR.

Per eliminare il guasto procedere come segue:

- Tagliare il cavo (0,5 / grigio-nero) che dal contatto 4 sulla valvola elettrica EGR porta al contatto 19 sulla valvola della pompa. Tagliare il cavo a circa 20 mm dietro il connettore della valvola EGR (v. fig. 1). In questo caso non si deve staccare in nessun caso il

connettore della pompa.

- Quindi isolare a tenuta d'acqua le estremità del cavo e fissarle al fascio cavi con nastro isolante (v. fig. 2).
- Cancellare la memoria guasti e controllare il funzionamento del sistema.



Fig. 1



Fig. 2