



Volvo V70 Combi Fino alla data di costruzione 2000

Sostituzione lampadine nella parte superiore della fanaleria posteriore.

Per sostituire le lampadine nella parte superiore della fanaleria posteriore smontare la copertura dell'altoparlante e l'altoparlante stesso. A tal fine procedere come segue:

- Sganciare la copertura dall'altoparlante (figura 1).
- Estrarre entrambi i dispositivi di bloccaggio rossi (figura 2) del fissaggio dell'altoparlante.
- Sganciare il gancio inferiore del supporto dell'altoparlante ed estrarre l'altoparlante tirando verso il basso (figura 3).
- Sganciare il supporto delle lampadine (figura 4).
- Sostituire la lampadina, controllare il funzionamento
- Rimontare i componenti nella sequenza contraria.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4