



FLITS-INFO

Fiat Punto Model type 199 Bouwjaar 2005-2010

Geluiden bij de achterwielremmen na langere remfasen

Bij de bovengenoemde voertuigmodellen kunnen na langere remfasen trillingsgeluiden bij de achteras optreden.

Oorzaak

Door optredende trillingen bij de remzadel kunnen vibraties bij de remblokken of remvoeringen optreden.

Oplossing

Voor dit geval worden door de autofabrikant zogenaamde absorbeergewichten aangeboden. Het absorbeergewicht onderdrukt ongewenste trillingen en wordt direct op het remzadel aangebracht.

Fiat biedt onder onderdeelnummer 77364395 een onderdelenset voor dit doel aan.

