



Alfa 156 Alle modellen

Afdekking van de zekeringenkast raakt los.

Wanneer bij dit type auto de afdekking van de zekeringenkast losraakt, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een onvoldoende spankracht van de bevestigingsklemmen. Om het probleem op te lossen moet een aangepaste afdekking met een bevestigingsschroef (zie afbeelding 1) worden gemonteerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Oude afdekking verwijderen.
- Kunststof ring van de bevestigingsschroef van de nieuwe afdekking verwijderen en de schroef naar buiten trekken (zie afbeelding 2).
- De afdekking op de juiste plaats houden en door het gat van de bevestigingsschroef een markering aanbrengen op het dashboard.
- De afdekking weer verwijderen en op de plaats van de markering een gat van 8 mm in het dashboard boren.
- De metalen klem met schroefdraad over de boring aanbrengen (zie afbeelding 3).
- Bevestigingsschroef en kunststof ring weer in de afdekking plaatsen en de afdekking monteren.
- Tot slot de bevestigingsschroef vastdraaien.



Afbeelding 1



Schroef met kunststof ring

Afbeelding 2



Metalen klem met schroefdraad

Afbeelding 3