



FLITS-INFO

Chevrolet

Aveo

Bouwjaar: 11/2010 – 08/2014

Chassisnummer: ...CB00250 / ...FB024978

Motor start automatisch wanneer de contactsleutel in de "Off-stand" staat

Als het bovengenoemde probleem wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defect in het contactslot.

Door een te grote slijtage van de contactslotcilinder kan de motor ongecontroleerd starten wanneer de contactsleutel in de "Off-stand" staat.

Aanwijzing:

Bij het starten van de motor het voertuig tegen ongewenste beweging beveiligen.

- Parkeerrem bedienen
- Ontkoppelen
- Pas daarna de contactsleutel in het contactslot plaatsen

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Oplossing:

Neem in dit geval contact op met een geautoriseerde vakwerkplaats om de defecte cilinder van het contactslot door een aangepaste cilinder te laten vervangen.

De actie wordt als "OSB14-10-065" in het onderhoudsboekje opgenomen.