



Ford Mondeo II met TD-motor


Gloeilamp van de linkerkoplamp vervangen

Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van de te volgen stappen voor het vervangen van de gloeilamp van de linkerkoplamp. Tevens wordt ingegaan op de problemen die zich hierbij kunnen voordoen.


1. Radiocode noteren.
2. Afdekkap van de zekeringenkast verwijderen (afb. 1). Borgklem naar voren trekken (1) en vervolgens de kap naar boven wegnemen (2).



3. Kabel (afb. 2) losmaken van de accupoolklemmen (1).
4. Accupoolklemmen losmaken en wegtrekken (2).
5. Moeren van de accubevestiging losschroeven (3).
6. Accu uit de houder nemen.



7. Sluitbeugel (afb. 3) naar boven drukken (1) en de kap van de koplamp verwijderen (2).



8. Na het vervangen van de gloeilamp de stappen in omgekeerde volgorde uitvoeren.
9. Radiocode weer invoeren en controleren of de radio goed functioneert.