



## Volvo

**C 70 VIN J tot 009078**

**S 70 VIN 1 tot 571319**

**S 70 VIN 2 tot 571822**

**V 70 VIN 2 tot 549452**

### Vocht in de knipperlichten

Het bovenstaande probleem kan worden veroorzaakt door een ontbrekende ventilatieopening. Ga in dit geval als volgt te werk:

- Bouw de voorste knipperlichten uit.
- Boor met een boortje (3 mm) voorzichtig meerdere gaten op de aangegeven positie (zie afb.) naast elkaar. Let er daarbij op dat het koplampglas niet wordt beschadigd.
- Verwijder de plaatjes tussen de boringen, zodat er een lang gat van 8 mm ontstaat.
- Vijl het gat met een kleine vijl uit en verwijder de bramen.
- Blaas de lamp met perslucht uit.
- Monteer de knipperlichten en controleer de werking.

