



FLAŞ BİLGİ

Citroen C-Crosser Üretim yılı: 2007 - 2009

Fren lambalarının çalışmaması

Yukarıda belirtilen araçlarda fren lambalarının çalışmamasından şikayet edilmektedir (Gösterge panelindeki ikaz lambası yanar).

Burada söz konusu sorunun nedeni, arızalı bir fren lambası anahtarıdır (kontakların üzerine bulaşan silikon kalıntıları).

Araç üreticisi tarafından sorun ele alınmış ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

İlgili araçların arızalı fren lambası anahtarları, uzman atölyede yenisiyle değiştirilir.

Fren lambası anahtarını sökmek için, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- Pedalların üzerindeki kaplamayı çıkarın
- Anahtarı çeyrek tur sola çevirin
- Anahtarı dışarı çıkarın
- Fişi sökün
- Fren lamba anahtarının montajı, sökme işlemleri ters sıralamada yapılarak gerçekleştirilir
- Fren lamba anahtarının montajını gerçekleştirdikten sonra, hatasız bir şekilde işlevini yerine getirip getirmediğini kontrol edin

