



FLAŞ BİLGİ

Opel

Zafira B

Üretim yılı: 2005 - 2006

Motor: Z19DT / Z19DTH / Z19DTL

Motor silkeliyor, ayrıca motor ikaz lambası da yanıyor olabilir.

Hata kodu: P0201 - P0204

Şununla aynı anlamda:

Enjeksiyon supapı 1 - 4, akım devresinde hatalı fonksiyon.

Yukarıdaki problem belirtilen hata kodlarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkarsa, önce motor kontrol ünitesinde bir yazılım güncellemesi yürütülmelidir.

Bir düzeltme yapmak için enjektörlerin soket bağlantıları kontrol edilmeli ve gerekiyorsa kablo kesidi 2,5 mm² olan daha iyi bir soket - kablo seti takılmalıdır.

Araç üreticisi tarafından problem zaten tespit edilmiştir; motor numarası Z19DTH17000444'ten sonra olan araçlarda modifiye edilmiş bir kablo seti kullanılmıştır.