



Lampadine allo xeno D2 S/R

Rottura del perno dell'innesto a baionetta

Nel caso il connettore per alta tensione sia montato erroneamente sulla lampadina, può accadere che si rompa il perno dell'innesto a baionetta sullo zoccolo (fig. 1)

Le ragioni possono essere:

- Il connettore è stato inserito inclinato
- Il connettore viene fatto girare troppo presto, prima di essere spinto sulla battuta della lampadina (fig. 2).
- La lampadina viene fatta girare con troppa forza fino alla battuta (fig. 3)

Per evitarne il danneggiamento è necessario procedere con cautela durante il montaggio del connettore.



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3