



Schade aan starters met ferrietmagneten

Algemeen

Bij sommige typen starters zijn de veldwikkelingen van koper of aluminium vervangen door ferrietmagneten.

Schadebeeld

Gebroken ferrietmagneten zijn een veel voorkomend schadebeeld bij deze typen. De magneten komen los van de behuizing en breken.

Oorzaken en gevolgen

Het hierboven genoemde schadebeeld ontstaat door stoten en/of schokken. Door de onherstelbaar beschadigde ferrietmagneet valt de starter volledig uit. Ga bij deze typen starters beslist niet met een hamer of soortgelijk voorwerp op de behuizing van de starter of magneetschakelaar slaan om de werking te "controleren". Ook het laten vallen op de vloer kan beschadigingen veroorzaken.

